

02. トレンドマイクロ社製 InterScan VirusWall を使用していて、メール送信機能が正常に動作しない。

<本現象の対象となるソフトウェア>

パワーモニターH

<症状>

トレンドマイクロ社製 InterScan VirusWall を使用していて、下記、本現象の対象となるソフトウェアのメール送信機能が正常に動作しない。

<対応内容>

下記のページからアップデートをダウンロードしてください。

<http://www.hitachi.co.jp/Div/ise/upshp/softwear/download/020520a.html>