

06. 「UPSの初期化に失敗しました」と表示される

<OS>

WindowsNT

<概要>

本ソフトをインストール後、「サービス」の開始時に上記のようなメッセージが表示された。

<原因>

- 本ソフト添付のケーブルを使用していない。
- ケーブルが外れている。
- UPS側に電源が入っていない。

<対応策>

ケーブル等は、それぞれ点検してください。