

## 07. クライアントのネットワーク経由でのシャットダウン方法

### 1. host0から他のホストへメッセージを送る方法

host0の停止スクリプト /usr/local/bin/upsrcの中から、次のようにrwallを使って他のホストにメッセージを送ります。

```
_detect_power_fail()  
{  
  echo PowerFail | rwall host6  
}
```

### 2. host0から他のホストをリモート終了させる方法

host0の停止スクリプト /usr/local/bin/upsrcの中から、次のようにrshを使って他のホストをシャットダウンします。

```
_do_shutdown()  
{  
  rsh host6 -n /etc/shutdown -y -i0 -g0 &  
  cd /  
  /etc/shutdown/ -y -i0 -g0 > /dev/console2>&1  
}
```

終了させたいホストが複数ある場合は、その全てに対して上記コマンドを実行させます。

```
for host in host4 host5 host6 host7; do  
  
  rsh $host -n /etc/shutdown -y -i0 -g0 &  
done
```

(注) OSによっては、シャットダウンコマンドのオプションが違う場合があるので注意して下さい。